

seit 1926



## ZUBEHÖR :



### ▶ Bandspannungsmessgerät

empfeht eine Bandspannung von 300 N/mm um Schnittverlauf durch zu geringe Bandspannung und Bandbruch durch zu hohe Bandspannung zu vermeiden. Mit unserem eigens dafür entwickelten Bandspannungsmeßgerät können Sie schnell und gezielt die Bandspannung von ungespannt nach gespannt oder umgekehrt kontrollieren und tragen somit zu geringeren Schnitttoleranzen und einer Steigerung der Standzeit bei.



### ▶ Schnittgeschwindigkeitsprüfer

Mehr als 30% aller Bandsägen zeigen die falsche Schnittgeschwindigkeit an! Um falsche Maschinenanzeigen durch unbemerkten Verschleiß der Antriebskomponenten zu bemerken und daraus resultierende falsche Schnittparameter zu vermeiden,



### ▶ Spänebürsten

Spänebürsten aus Nylon oder Messing sorgen für eine schonende, effektive Reinigung der Zahnkehle ohne die Zahnflanken oder Zahnspitzen zu verrunden. Unsere Spänebürsten sind sowohl für den Einsatz bei Werkzeugstahl- und Bimetall- als auch für Hartmetallbänder bestens geeignet. Lieferbar für Maschinentypen aller führenden Hersteller. Für Ihre Bestellung benötigen wir Außendurchmesser, Bohrung und Bürstenbreite.

TEL +43(0)2235 73084 FAX +43(0)2235 73085 +43(0)676 430 51215 office@siftar.at